

地协部外业勘察

10月31日-11月1日，地协部前往路线肖营子镇西庄村（K46）附近了解压占国防光缆情况，该位置正在加紧临时场站建设施工，总承包部四分部在此地设置了预制梁场和拌合站，位于原有道路的西侧。

经前往现场了解，场地的南北两端均有国防光缆桩界，明显压占了在此经过的光缆线路，约400米左右。四分部负责人将场站的平面图、总体图发送给我公司。通过公司领导指示，现已通知施工单位停止作业，并将光缆大致通过的位置进行测定，清除地表压占物，恢复原貌。

经与光缆部队联系，本周部队将有负责人到现场踏勘，等待公司地协部与部队现场踏勘人员结合后，上报公司研究解决方案。



撰稿人：李佳峻